


Sonde à connecteur JAEGER type 22JG
Probe with JAEGER connector type 22JG



22JG	1	3	5	0	7	9	
	2	4	8				
Type de gaine <i>Type of sheath</i>	Elément de mesure <i>Sensing element</i>	Nature gaine <i>Material sheath</i>	Longueur gaine (L1) <i>Insertion length (L1)</i>	Type de soudure TC <i>Type of spot welding TC</i>	Montage <i>Mounting</i>	Classe de précision <i>Grade</i>	Diamètre gaine (D1) <i>Sheath diameter (D1)</i>
TU tube MI chemisé ZZ autre préciser <i>MI cable</i> <i>other on request</i>	0 Pt100 RTD100 1 Pt1000 RTD1000 2 Ni100 3 Ni1000 J thermocouple J MI cable J K thermocouple K MI cable K Z autre préciser <i>other on request</i>	1 acier inox 321 SS321 2 acier inox 310 SS310 3 acier inox 316L SS316 I inconnu 600 Z autre préciser <i>other on request</i>	050 050 mm 100 100 mm 250 250 mm 300 300 mm ZZZ autre préciser <i>other on request</i>	SI soudure isolée <i>ungrounded</i> SM soudure à la masse <i>grounded</i> SA soudure apparente <i>exposed</i> ZZ autre préciser <i>other on request</i>	0 simple 2 fils <i>single 2 wires</i> 3 simple 3 fils <i>single 3 wires</i> 4 simple 4 fils <i>single 4 wires</i> 6 double 2x3 fils <i>duplex 2x3 wires</i> 1 simple thermocouple <i>single MI cable</i> 7 double thermocouple <i>dual MI cable</i> Z autre préciser <i>other on request</i>	A Classe A <i>Grade A</i> B Classe B <i>Grade B</i> C Classe B 1/3 DIN <i>Grade B 1/3 DIN</i> 2 TC Classe 2 <i>MI class 2</i> 1 TC Classe 1 <i>MI class 1</i>	30 3 mm 45 4,5 mm 60 6 mm ZZ autre préciser <i>other on request</i>